

## Gia công mặt bàn inox

Gia công mặt bàn inox giúp cho việc tạo hình bàn được đơn giản hơn, với kiểu gấp để tạo giả hộp sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Trong sản xuất gia công inox, việc tạo hình các bề mặt luôn luôn phải được chú trọng nhất nhằm tạo ra được sản phẩm inox tốt nhất.

Các sản phẩm trong quá trình gia công inox được phủ lớp PVC nhằm tránh bị xước và giúp cho việc bảo quản bề mặt inox, tạo độ thẩm mỹ tốt nhất cho sản phẩm inox. Dù trải qua nhiều công đoạn gia công và quá trình vận chuyển nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng cao nhất. Việc tạo hình và đột lỗ được làm trên máy tự động giúp cho các đường chấn gấp sắc nét với bán kính R nhỏ nhất.



## **Bài viết liên quan**

[Gia Công Hair Line](#)

[Gia Công Cắt - Chặt Inox](#)

[Gia công cuộn ống Inox](#)

[Gia Công Chấn U, V Inox](#)

[Đánh HL/NO.04/NO.08 Inox](#)

[Dập tấm chống trượt Inox](#)